

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）								
番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
1		市道村山 観音道路 線	球磨工業高校と 西小間の市道	道路幅が狭い、蓋が 無い		側溝設置	人吉市	側溝設置完了（R2 年度） 避難路整備事業(道 路改良)整備予定
2		市道城本 井ノ口線	瓦屋町 1 1 6 3 - 5 先（御溝川 鷹木川合流箇 所）	道路幅が狭く、車同 士の離合も困難で通 学に影響あり増水時 は通行できない場合 がある		防護柵などの設 置要望 注意喚起	人吉市 学校	防護柵設置困難 児童生徒への指導 徹底
3		市道矢黒 開発第 1 号線	矢黒町 2 0 3 3 - 7 先（矢黒つ つじヶ丘バス停 附近）	急な坂で、大雨の際 には道路に水が流れ る		側溝蓋の改善	人吉市	以前、排水対策を目的と して鋼製蓋（網目の蓋） を設置していたが、ガタ ツキによる騒音、苦情に よりコンクリート蓋に変 更した経緯有り。部分改 修等による排水対策を検 討中。

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
4		市道下林南願成寺線沿いの溝	相良町1253-1先の溝（シルバー人材センター附近）	道路に沿って溝があり、大雨の際に危険		以前から転落防止柵については設置済み	人吉市	対応済
5		国道219号	相良町6-4先交差点（相良公園附近）	国道の交差点で、交通量が多く危険		横断歩道利用についての指導	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等々との連携
6		国道219号	下原田町493先「下原田町」交差点	信号、横断歩道あるが、歩行者用の信号が無い		歩行者用の信号機	警察 県	信号機を設置する場所が確保できず設置は困難 歩道改良区間

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
7		市道祇園堂栗林線	下林町「八坂神社」から「万江川橋」までの区間	幅員狭小、交通量多い		道幅が狭いうえに交通量が多いため「スクールゾーン」の表示等の対策要望	人吉市	避難路整備事業(道路改良) <u>実施予定</u>
8		市道祇園堂栗林線	紅取橋附近	法面からの湧水による道路上の冠水		路面冠水の改善	人吉市	民有地法面からの湧水があり、鋼製蓋（網目の蓋）を設置しているが、民有地からの落葉により鋼製蓋の網目が詰まるためこれ以上の対応は、所有者による対応が必要。
9		市道瓦屋城本線	瓦屋町1703先（クリーニング店横）	道路幅が狭い、児童通学横を車両通過のため危険、増水時通行不可		交差点十字マーク明示	人吉市	交差点十字マーク設置予定（R7年度対応予定）

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
10		県道坂本人吉線、市道下林北願成寺線	瓦屋町2384-1先（スーパー横交差点）	横断歩道あり、交通量大のため、注意必要		横断歩道の塗直し	警察 学校	横断歩道の塗直し済 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
11		県道坂本人吉線、市道村山観音道路線	瓦屋町1164-1先（コンビニ横）	多くの児童通学、コンビニへ入る車両大のため注意必要		コンビニへ入る車両への注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携 避難路整備事業(道路改良)実施予定
12		市道戸越地内第4号線	西瀬小運動場南側	スピードを出して自動車通過		車両通行速度の制限	学校 警察	関係機関を通じた車両への啓発 警察のパトロール 避難路整備事業(道路改良)実施予定

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
13		市道戸越鹿目線	下戸越町消防団詰所横	鹿目川決壊により児童登校時危険		鹿目川の早期復旧要望	熊本県 人吉市	復旧工事完了 防護柵設置完了
14		市道麓町矢黒線	矢黒町1890-1先	がけ崩れの恐れ、道路まではみ出した茂み		防犯灯要望	学校	防犯灯の設置は、学校から町内会へ要望
15		上薩摩瀬町里道、水路	上薩摩瀬町912-1先	水路溝蓋無し、落下の危険有り		安全対策	人吉市 学校	水路管理者との協議が必要 水路側を歩かないよう指導徹底

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
16		市道祇園堂栗林線	八坂神社交差点	止まれ文字消えている		止まれ標識設置	警察	設置完了（R3年度）
17		市道上林中神線	下原田町164-1先（ラーメン店横交差点）	一時停止の白線が劣化している		一時停止の白線引直し	警察	白線引直し済
18		市道中神荒毛線	下原田町荒毛1315-2先（西人吉郵便局前）	仮設住宅が建設され車が多くなっている		交差点有りマーク設置	人吉市	<u>グリーンベルト、</u> <u>外側線設置済</u>

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
19		市道村山 観音道路 線 市道城本 登校道路 線	二中北側、南 側、東側の坂	人通りも街灯も少ない、道幅狭い、カーブミラー少ない		南側坂歩道要望、外側線の引き直し	人吉市 学校	外側線の引き直し 対応済（R2年度） 児童生徒への指導 徹底
20		市道村山 観音道路 線	正門前	校門前の横断歩道の白線劣化		横断歩道塗替え	警察	塗替え済（R3年度）
21		市道村山 観音道路 線	人吉西小学校前	横断歩道が薄い		横断歩道塗替え	警察 人吉市	簡易塗装済 塗り直し（R5年度 済み） 避難路整備事業(道 路改良)実施予定

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
22		市道瓦屋城本線ほか	二中東側の坂	大雨時、法面崩壊の危険性あり見通しが悪く、スピードを出す車が多い		注意喚起	人吉市	注意喚起の看板設置済
23		市道村山観音道路線ほか	学校北側、南側、東側の坂	道幅が狭い横断歩道が薄いカーブミラーが少ない		横断歩道塗替え、カーブミラー設置	警察 人吉市 学校	横断歩道塗替え済（R3年度） <u>カーブミラー設置は町内会と連携生徒への指導徹底</u>
24	人吉西小5	市道下林北願成寺線	瓦屋町味元から西側	歩道が途中で切れている		歩道設置	人吉市 学校	歩道設置の計画はなく、外側線引き直しにて対応済 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
25		市道上林中神線	佐川急便から羽田方面	横断歩道に飛び出す車あり歩道の自転車通行あり		注意喚起、停止線・止まれの塗り直し	警察 学校	施行済み（R5年度） 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
26		水路	ゆめマート裏	水路蓋なし		蓋掛け	人吉市 学校	水路管理者との協議が必要 児童生徒への指導徹底
27		国道219号	矢黒バイパス交差点	交通量が多い		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
28		市道麓町矢黒線	石庭の館西側	崖崩れの危険性あり 道路へ出る茂みあり		注意喚起、樹木伐採	人吉市 学校	道路に出る茂みは、必要に応じて除去 通学路変更の検討
29	中原小11	里道	下原田町セブンイレブン裏	植物が茂り、薄暗い		樹木伐採	学校	維持管理について町内で実施 通学路変更の検討
30	中原小16	市道岩本中神線	不動坂付近	竹の落下あり見通しが悪い		竹伐採、カーブミラー設置	人吉市	<u>通行に支障がある竹等については、必要に応じて伐採</u> <u>カーブミラーは町内会からの要望があれば検討</u>

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
31	中原小12	国道219号	下原田町にしひとよし駅前バス停付近	歩道がない		歩道の確保	熊本県	歩道整備工事中
32		市道城本下城本線	人吉市城本町490-1番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	避難路整備事業(道路改良)実施予定
33		市道城本下城本線	人吉市下城本町1788番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	一部完了 避難路整備事業(道路改良)実施予定

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
34		市道薩摩瀬湯の本線	人吉市上薩摩瀬町333-1番地付近	歩道が狭く、外側線が消えている。		外側線の引直し	人吉市	対策済み
35		市道戸越永葉線	人吉市下永野町1504番地付近	歩道がない。		道路拡幅	人吉市	工事完了（R3年度）
36		市道矢黒下戸越線	人吉市矢黒町2283番地付近	歩道がない。		路肩のカラー舗装化	人吉市	避難路整備事業(道路改良)実施予定

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
37		市道中神 荒毛線	人吉市下原田町 荒毛1316-1番地 付近	見通しが悪く、交通 量が多い。		路肩のカラー舗 装化	人吉市	対策済み
38			工業高校下付近	カーブ等で見通しが 悪いにも関わらず、 スピードを出す車が 多い。冬場は防犯上 の心配もある。		取り締まりの強 化 看板設置	警察 学校	取り締まりの継続 児童生徒への指導 徹底
39	西瀬 小 8		西瀬小正門前	見通しが悪い		横断歩道の安全 面の強化 カラー舗装	熊本県	<u>カラー舗装対策済</u> <u>(R6年度)</u> <u>ガードレールの設</u> <u>置済 (R6年度)</u>

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
40	西瀬小 9		せんげつ保育園前	側溝のふたがなく、児童が落下することがある		側溝のふたの設置	人吉市	ポールを設置済み
41			ダイナム付近の道路	歩道に電柱があり、避けて通る際に車道にはみ出してしまふ。		路側帯の改良	人吉市 学校	改良の予定なし 電気事業者等（九電等）と要協議 生徒への指導徹底
42			マツダの交差点（押しボタン式信号）	見通しが悪く、自転車目線では自動車 coming のか分かりづらい。		見通しの改善	人吉市	避難路整備事業実施予定（道路改良）

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
43			上薩摩瀬ふじき本店裏付近の交差点	道が狭く、新しい家が増え、カーブミラーがない方向もあり見通しが悪い。		「止まれ」の引き直し 道路拡幅	警察 人吉市	検討中 避難路整備事業要望箇所
44			中原小学校前交差点	児童の登校時間に多くの車が行き交う。また、一時停止の看板があるが、停止せずに来る車も見られ、危険である。		カラー舗装	人吉市	カラー舗装塗り直し予定（R7年度予定）
45		下林柳瀬線	下青井町～宝来町	歩道が狭く、段差もある。車両交通量が多く、大型車も多い。		自転車歩行者道の設置	人吉市	<u>都市計画道路として実施予定（R7）</u>

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
46		鍛冶屋町 山江線	鶴田町通り	道幅が狭く、車は交互通行の状態。朝夕の登下校の時間帯は通行量が多く危険な状態。		スクール・ゾーンの標記 グリーンベルト	人吉市	グリーンベルト設置予定（R7年度以降対応予定）
47	西小		御溝川周辺	道幅が狭く、児童が通学するすぐ近くを車両が通行するため、危険である。また、増水すると通行ができないこともある。		安全対策 ガードレールの設置	人吉市	<u>安全対策の検討（R7年度予定）</u>
48			農免道路「味元」より西	農免道路（サンループ～田中医院方面）は交通量が多く、横断する箇所が限られていることもあり、左側通行をしている箇所がある。		右側通行をするために、「味元」の先で切れている歩道を整備し、横断歩道を設けてほしい。	人吉市	<u>外側線を設置済（R6年度）</u>

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
49			第二中学校東側の坂（観音坂）	大雨の時、のり面が崩れることがある。		のり面の補修	人吉市 学校	<u>補修箇所は私有地</u> <u>登下校の注意喚起</u>
50	西瀬小		上薩摩瀬ふじき本店近く交差点から中原歯科方面への道路	白線（車道外側線）が消えかかっているので、登下校中危険。		白線（車道外側線）が消えかかっているのので、塗りなおしてほしい。	人吉市	<u>白線を引き直し予定（R7年度以降予定）</u>
51		中神瓜生田線	中神町字馬場76-2番地～47-9番地付近	道路幅が狭い。側溝が整備されておらず、雨天時には大きな水たまりが発生し、通行に支障が出ている。		道路拡幅、側溝整備	人吉市	<u>道路拡幅、排水整備実施予定（R6年度測量設計業務実施）</u>

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
52		戸越草津線	下戸越町1094番地先	道路幅が狭く、見通しが悪い		道路拡幅、区画線設置、路肩カラー化	人吉市	<u>R7年度から工事实施予定</u>