

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）								
番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
1		国道445号	五日町52先 (五日町交差点)	交差点から直接駐車場に入る車がある		ポール、ガードレールの設置	熊本県	道路へのゼブラ表示での対策済（R3年度） ポール等の設置についてはR5年度に施工済
2		国道445号、市道瓦屋川村線	願成寺町407-6先（願成寺郵便局附近交差点）	道幅狭く見通し悪し 交通量大		横断歩道の塗直し 外側線の引直し	警察 熊本県 学校	横断歩道対策済 対策済 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
3	東間小7	国道267号	蓑野町86-3 (蓑野町三叉路)	信号は無く、交通量多い、菱形マーク薄い		横断歩道の塗直し	警察 人吉市 学校	横断歩道塗替え対策済（R6年度） スクールゾーン塗り直しを計画中（R8年度予定） 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
4	東間小8	市道東間 菟野線	東間上町344 1-1先（丁字路）	交通量が多く、車のスピード速い、横断歩道線薄くなっている		塗直し	警察 人吉市	塗替え済（R1年度） 見回りの実施 標識を増設予定 グリーンベルト塗り直しを検討中（R8年度以降予定）
5	東間小学校3-2	市道東間 地内第6 号線	東間上町285 9-3先（国道 219号下のトンネル附近）	1m下に用水路有り、ガードするものが無い		歩道の整備	人吉市	<u>外側線、グリーンベルト対策済（R7年度）</u>
6		市道九日 町球磨川 第1号線	九日町1-1先 （市道と球磨川 堤防丁字路）	丁字路に生け垣があり、見通し悪い		停止指導線	人吉市	停止指導線を <u>対策済（R7年度）</u>

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
7		南泉田地内第4号線	東小学校体育館北側市道丁字路	丁字路のため左右の見通しが悪い		カーブミラー設置	人吉市	カーブミラー <u>設置済</u> <u>(R7年度)</u>
8		国道445号	願成寺町407-6先（願成寺郵便局附近交差点）	道幅狭く見通し悪し 交通量大		信号機設置	警察	設置基準に満たず信号機設置は困難 横断歩道の塗直し済
9		国道445号	高速道路下から人吉縫製	10月下旬に不審者、歩行者レーン枯れ葉、木くず堆積による車道へのはみ出し歩道なし		歩道レーンの掃除、木草伐採 歩道の確保	熊本県	定期的に清掃を実施 グリーンベルト対策済（R5年度）

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
10		市道青井西間線、西間寺町線	西間下町143-3先（コンビニ付近交差点）	コンビニ角から曲がる道路狭く見通し悪い		車道拡幅 注意喚起	人吉市 学校	用地取得が難しく、道路拡張は困難 登下校の際の注意喚起
11		市道紺屋町東間線	田町橋歩道	登校時児童と生徒が交錯する		田町橋下流側にも歩道整備	人吉市 学校	交差点の構造上、新設歩道整備は困難 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
12	東間小6	市道田町七地線	菊竹歯科から浪床町への登り坂	白線が途中で切れている		白線要望 外側線の延長	人吉市	白線、外側線の延長対策済(R7年度)

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
13		市道南町西間線	旧瀬戸産婦人科前	溝蓋外れていて離合の際、歩行者の危険が増す		溝への蓋掛け	人吉市	水路管理上の課題あり（継続協議） ガードレール設置済
14		国道445号	肥薩線東側交差点	車の往来が多く混雑、横断歩道無し、自転車での横断危険		横断歩道設置	学校	横断歩道の設置は、事故のリスクが高まる可能性があるため、通学路の変更を検討 <u>危険回避に向けた指導の徹底</u>
15		市道西間地内第7号線	新町郵便局からファミリーマート	郵便局側からの抜け道、交通量多い		外側線及びグリーンベルトの設置	人吉市	<u>外側線及びグリーンベルトの設置（R8年度予定）</u>

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
16		市道青井西間線	土手町25-2先 (薬局横)	朝交通量大、自転車スピード出やすい、一昨年一中生自転車事故発生		横断歩道妨害、速度違反取り締まり	警察	現地に限らず、取り締まり及び指導を実施中
17	人吉東小1	市道下新町北泉田線	東小北門前交差点	道幅が狭く、交通量が多い		注意喚起	警察 学校	標識設置及び交通規制も実施済み 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
18	人吉東小2	市道下林北願成寺線	願成寺町変電所前	見通しが悪い		予告信号設置	警察 人吉市	予告信号設置済（R5年度設置済） 注意喚起の破線を設置済み

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
19		県道人吉インター線	南国殖産人吉インターSS横	交通量が多い		横断歩道塗替え	警察 学校	横断歩道塗直し済み（R5年度） 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
20		市道五日町田町線	五日町セブンイレブン前交差点	路側帯に電柱があり、歩行者等通行時に車道にはみ出す		自転車が通るための白線を設置 注意喚起	熊本県 学校	<u>矢羽根の設置及び道路舗装の実施（R8年度予定）</u> 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
21	東間小	市道田町七地線	田町の坂から七地町方面	白線が途中で切れている苔で滑りやすい		外側線の設置、 路面清掃 停止線塗直し	人吉市、 警察	<u>外側線及びグリーンベルトは対策済（R6年度）</u> 路面清掃については 随時対応 停止線塗直し済

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
22	東間小	市道南町西間線	岡医院から元瀬戸産婦人科	側溝蓋がなく、通行時に危険		蓋設置 注意喚起	人吉市 学校	水路管理上の課題あり（継続協議） 登下校の注意喚起の呼びかけ
23		国号267号線	西間上町人吉皮膚科医院付近	車の通行は多いが、歩道がない		歩道の確保	熊本県	グリーンベルト設置済み 歩道については対応中
24		市道瓦屋川村線	人吉市北泉田町224番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	完了

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
25		市道西間 東間線	人吉市西間上町 2568-3番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗 装化	人吉市	検討中 避難路整備事業(道路 改良)整備予定 <u>※R7一部完了</u>
26		市道東間 地内第8 号線	人吉市東間下町 2712-5番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗 装化	人吉市	外側線、グリーンベ ルトを対策済
27		国道445 号線	人吉市願成寺町 423番地付近の 国道と坂道から 下ってくる側道 の丁字路	坂道を下ってきた自 転車が一旦停止をせ ず国道445号に飛び 出す。		注意喚起	人吉市 学校	止まれの塗装済み 児童生徒への指導徹 底

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
28			人吉市願成寺町 423番地付近 徳丸から願成寺 駅に向かう側道	下校時は暗く、人通りも少ない。不審者等に注意が必要。		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底、町内会及び地域人材等との連携
29		国道219 号線	人吉市西間上町 西間交差点	交通量が多い。雨天時や冬季の凍結等は横断時に注意が必要。		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底
30			人吉高校正門前	特に朝は出勤や送迎の車が多く、横断歩道を渡る時に危険。		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
31			人吉市願成寺町 423番地付近 徳丸の横から裏 を抜ける市道	徳丸の駐車場と市道 の境界が不明確		外側線等で境界 の明確化 横断歩道設置 注意喚起	人吉市 警察 学校	外側線対策済（R5年 度） 周辺の状況から設置 は難しい 児童生徒への指導徹 底
32			寿福酒造～東間 小前～東間下町 交差点（華の荘 下）	歩道がない うす暗い 土砂崩れのおそれ		外側線 樹木の伐採	人吉市	外側線対策済（R7年 度） 道路パトロール時に 異常があれば伐採等 対応
33			東間小西門前三 叉路	車道・歩道も狭く、 見通しが悪い。朝の 登校時はスピードを 出した自動車が通る ことがある。		白線 カラー舗装 横断歩道	人吉市 警察 学校	外側線・カラー舗装予 定（R8年度） カーブミラーは設置済 周辺の状況から設置は 難しい 児童生徒への指導徹底

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
34			浪床町踏切～七地町十字路	七地町トンネル周辺は暗く、街灯もなくて危険。十字路は見通しが悪く、自転車での横断が危険な状態。		外側線引き直し 「止まれ」引き直し	人吉市 警察	外側線引き直し 予定 (R8年度) 検討中
35			国道から旧城南家畜衛生保健所 上がる道付近	横断歩道のない所を児童は横断している。東間方面から来るとカーブになっていて見通しが悪い。		横断歩道設置 通学路変更	警察 学校	周辺状況から設置は難しい 反対側の歩道を通るよう、児童への指導を徹底
36			人吉高校通り東へ先に進む。北願成寺「一二ヶ迫団地」と高速直下手前の交差点の付近	高速の下を通ってくる車にとって、暗所から出たときに運転者にとってとても明るく感じる個所となる。トンネルの出口等このような場所には横断歩道を設置することはできないことになっている。（確認が遅くなり、危険なため）		横断歩道を設置してほしい	警察 学校	南側に横断歩道対策済 (R6年度) 注意喚起

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
37			国道445号線 肥薩線東側交差点	肥薩線が不通のため危険		注意喚起	警察 学校	交通規制のため、踏切の近くに横断歩道を設置することはできない。 通学路の変更を学校と検討 <u>危険回避に向けた指導の徹底</u>
38			寿福酒造～東間小～華の荘の交差点	交通量が多く歩道が狭い。土砂崩れの恐れあり、人通りが少ない		注意喚起	人吉市 学校	近くに文化財があるため、文化課との調整 急傾斜地崩壊対策事業について熊本県と協議中 通学路の見直し
39			山上商店横の道路	一旦停止線があるが、止まらない。一旦停止線を越えて車が進んでくる。		停止線の引き直し 注意喚起	警察 学校	<u>一旦停止線の引き直しを検討中</u> 左右を見ながら渡る等の注意喚起

第一中学校校区（人吉東小学校、東間小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
40			竹田眼科横の道 路	スクールゾーンが薄 くなっている。		停止線の引き直 し 注意喚起	人吉市	<u>スクールゾーンの表 示が薄くなっていっ たため、R8に対応予 定。</u>
41			元田中クリニッ ク前	見通しが悪い。 「とまれ」の表示が 薄く、見えにくい。		とまれの表示	警察	検討中