

# 【 大畑小学校・第三中学校 通学路要対策図 】

## 【対策検討メンバー】

教育委員会、大畑小学校、第三中学校、PTA会長  
人吉警察署、球磨地域振興局、人吉市役所防災安全課、道路河川課

### 令和元年度新規

#### ⑤＜通学路状況・危険内容＞

- ・横断が危険
- ・交通量が増えた
- ＜対策要望＞
- ・横断歩道の設置



#### ④＜通学路状況・危険内容＞

- ・竹林と道路の高低差があり、転落の危険性がある

#### ＜対策内容＞

- ・転落防護柵設置



#### ①＜通学路状況・危険内容＞

- ・区画線が薄い

#### ＜対策要望＞

- ・区画線再設置



#### ③＜通学路状況・危険内容＞

- ・看板設置
- ＜対策要望＞
- ・横断歩道塗り直し



#### ②＜通学路状況・危険内容＞

- ・草木が伸びている

#### ＜対策要望＞

- ・草木の伐採



通学路