

【 第一中学校 通学路要対策図 】

【対策検討メンバー】

教育委員会、第一中学校、PTA会長、人吉警察署、
球磨地域振興局、人吉市役所防災安全課、道路河川

②<通学路状況・危険内容>

・道幅狭く見通し悪し交通量大、
交通安全指導の方の減少

<対策内容>

- ・外側線の引き直し
- ・交通指導員の拡充



⑥<通学路状況・危険内容>

・交通量が多く、横断歩道がない

<対策内容>

- ・児童生徒へ注意喚起
- ・横断歩道設置不可



⑦<通学路状況・危険内容>

・丁字路に生け垣があり、
見通し悪い

<対策要望>

- ・停止指導線又は、
カーブミラーの要望



⑧<通学路状況・危険内容>

・歩道がない

<対策内容>

- ・歩道設置



令和元年度新規

①<通学路状況・危険内容>

・自転車が車道へせり出す

<対策内容>

- ・児童生徒へ注意喚起



第一中学校

人吉東小学校

東間小学校



通学路