

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第三中学校校区 】						
番号	路線名	箇所	通学路の調査	対策要望	対策状況	校区
①	市道大畑上田代線	大畑小から県道265号(上田代方面)へ向かう道と265号との交差点まで	グリーンベルトへ渡る横断歩道無い、児童が横断の際危険	横断歩道要望	横断歩道設置は困難 児童生徒への指導の徹底で対応	大畑小
②	県道大畑停車場線 市道大畑小学校線	大畑コミセン下交差点	道狭いが交通量多い、大型車通る、引き続き注意必要	支障木伐採要望	支障木伐採済み	大畑小
③	県道大畑停車場線	麓橋(被災)	麓橋の落橋	早期の復旧	復旧に向けて取組中	大畑小
④	県道上漆田東間下線 市道漆田尾曲線	下漆田町2996-2先(下漆田町公民館附近)	市道が幅員広く、県道が逆に狭い	県道の一時停止措置要望	県道の一時停止措置は困難 児童生徒への指導の徹底で対応	三中

① 市道大畑上田代線

【対策前】



横断歩道設置は困難
児童生徒への指導の徹底で対応

【対策内容】

② 県道大畑停車場線市道大畑小学校線

【対策前】



支障木伐採済み

【対策内容】

③ 県道大畑停車場線

【対策前】



復旧に向けて取組中

【対策内容】

④ 県道上漆田東間下線市道漆田尾曲線

【対策前】



県道の一時停止措置は困難
児童生徒への指導の徹底で対応

【対策内容】

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第三中学校校区 】						
番号	路線名	箇所	通学路の調査	対策要望	対策状況	校区
⑤	市道大畑麓線	麓橋災害の迂回路	迂回路が狭く生徒送迎時に事故が起きるのが心配		復旧に向けて取組中 児童生徒への指導の徹底で対応	三中
⑥	市道漆田上田代線	三中から県道大畑西線間	路肩決壊	災害復旧要望	次年度災害復旧事業で検討	三中

⑤ 市道大畑麓線
【対策前】

【対策内容】

写真無し



復旧に向けて取組中
児童生徒への指導の徹底で対応

⑥ 市道漆田上田代線
【対策前】

【対策内容】



次年度災害復旧事業で検討