

通学路における合同点検に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

令和6年2月現在

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）								
番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
1		市道村山 観音道路 線	球磨工業高校と 西小間の市道	道路幅が狭い、蓋が 無い		側溝設置	人吉市	側溝設置完了（R2 年度） 避難路整備事業(道 路改良)検討中
2		市道城本 井ノ口線	瓦屋町1163 -5先（御溝川 鷹木川合流箇 所）	道路幅が狭く、車同 士の離合も困難で通 学に影響あり増水時 は通行できない場合 がある		防護柵などの設 置要望 注意喚起	人吉市 学校	防護柵設置困難 児童生徒への指導 徹底
3		市道矢黒 開発第1 号線	矢黒町2033 -7先（矢黒つ つじヶ丘バス停 附近）	急な坂で、大雨の際 には道路に水が流れ る		側溝蓋の改善	人吉市	検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
4		市道下林南願成寺線沿いの溝	相良町1253-1先の溝（シルバー人材センター附近）	道路に沿って溝があり、大雨の際に危険		以前から転落防止柵については設置済み	人吉市	対応済
5		国道219号	相良町6-4先交差点（相良公園附近）	国道の交差点で、交通量が多く危険		横断歩道利用についての指導	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等々との連携
6		国道219号	下原田町493先「下原田町」交差点	信号、横断歩道あるが、歩行者用の信号が無い		歩行者用の信号機	警察 県	信号機を設置する場所が確保できず設置は困難 歩道改良計画区間

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
7		市道祇園堂栗林線	下林町「八坂神社」から「万江川橋」までの区間	幅員狭小、交通量多い		道幅が狭いうえに交通量が多いため「スクールゾーン」の表示等の対策要望	人吉市	避難路整備事業(道路改良)検討中
8		市道祇園堂栗林線	紅取橋附近	法面からの湧水による道路上の冠水		路面冠水の改善	人吉市	検討中
9		市道瓦屋城本線	瓦屋町1703先（クリーニング店横）	道路幅が狭い、児童通学横を車両通過のため危険、増水時通行不可		交差点十字マーク明示	人吉市	検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
10		県道坂本人吉線、市道下林北願成寺線	瓦屋町2384-1先	横断歩道あり、交通量大のため、注意必要		横断歩道の塗直し	警察 学校	横断歩道の塗直し済 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
11		県道坂本人吉線、市道村山観音道路線	瓦屋町1164-1先	多くの児童通学、コンビニへ入る車両大のため注意必要		コンビニへ入る車両への注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携 避難路整備事業(道路改良)検討中
12		市道戸越地内第4号線	西瀬小運動場南側	スピードを出して自動車通過		車両通行速度の制限	学校 警察	関係機関を通じた車両への啓発 警察のパトロール 避難路整備事業(道路改良)検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
13		市道戸越鹿目線	下戸越町消防団詰所横	鹿目川決壊により児童登校時危険		鹿目川の早期復旧要望	熊本県 人吉市	復旧工事完了 防護柵設置完了
14		市道麓町矢黒線	矢黒町1890-1先	がけ崩れの恐れ、道路まではみ出した茂み		防犯灯要望	学校	防犯灯の設置は、学校から町内会へ要望
15		上薩摩瀬町里道、水路	上薩摩瀬町912-1先	水路溝蓋無し、落下の危険有り		安全対策	人吉市 学校	水路管理者との協議が必要 水路側を歩かないよう指導徹底

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
16		市道祇園堂栗林線	八坂神社交差点	止まれ文字消えている		止まれ標識設置	警察	設置完了（R3年度）
17		市道上林中神線	下原田町164-1先（ラーメン店横交差点）	一時停止の白線が劣化している		一時停止の白線引直し	警察	白線引直し済
18		市道中神荒毛線	下原田町荒毛1315-2先（西人吉郵便局前）	仮設住宅が建設され車が 많아 なっている		交差点有りマーク設置	人吉市	検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
19		市道村山 観音道路 線 市道城本 登校道路 線	二中北側、南 側、東側の坂	人通りも街灯も少ない、道幅狭い、カーブミラー少ない		南側坂歩道要望、外側線の引き直し	人吉市 学校	外側線の引き直し 対応済（R2年度） 児童生徒への指導 徹底
20		市道村山 観音道路 線	正門前	校門前の横断歩道の 白線劣化		横断歩道塗替え	警察	塗替え済（R3年度）
21		市道村山 観音道路 線	人吉西小学校前	横断歩道が薄い		横断歩道塗替え	警察 人吉市	塗り直し済（R5年度） 避難路整備事業(道路改良)検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
22		市道瓦屋城本線ほか	二中東側の坂	大雨時、法面崩壊の危険性あり見通しが悪く、スピードを出す車が多い		注意喚起	人吉市	注意喚起の看板設置済
23		市道村山観音道路線ほか	学校北側、南側、東側の坂	道幅が狭い横断歩道が薄いカーブミラーが少ない		横断歩道塗替え、カーブミラー設置	警察 人吉市 学校	横断歩道塗替え済（R3年度） カーブミラー設置は町内会と連携 生徒への指導徹底
24	人吉西小5	市道下林北願成寺線	瓦屋町味元から西側	歩道が途中で切れている		歩道設置	人吉市 学校	歩道の延長は検討中 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
25		市道上林中神線	佐川急便から羽田方面	横断歩道に飛び出す車あり歩道の自転車通行あり		横断歩道塗り直し	警察 学校	施行済（R5年度） 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
26		水路	ゆめマート裏	水路蓋なし		蓋掛け	人吉市 学校	水路管理者との協議が必要 児童生徒への指導徹底
27		国道219号	矢黒バイパス交差点	交通量が多い		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
28		市道麓町矢黒線	石庭の館西側	崖崩れの危険性あり 道路へ出る茂みあり		注意喚起、樹木伐採	人吉市 学校	道路に出る茂みは、必要に応じて除去 通学路変更の検討
29	中原小11	里道	下原田町セブンイレブン裏	植物が茂り、薄暗い		樹木伐採	学校	維持管理について保護者や町内会との連携を検討
30	中原小16	市道岩本中神線	不動坂付近	竹の落下あり見通しが悪い		竹伐採、カーブミラー設置	人吉市	通行に支障がある竹等については、必要に応じて伐採カーブミラーは町内会からの要望があれば検討

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
31	中原小12	国道219号	下原田町にしひとよし駅前バス停付近	歩道がない		歩道の確保	熊本県	歩道整備済（R5年度）
32		市道城本下城本線	人吉市城本町490-1番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	避難路整備事業(道路改良)検討中
33		市道城本下城本線	人吉市下城本町1788番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	一部完了 避難路整備事業(道路改良)検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
34		市道薩摩瀬湯の本線	人吉市上薩摩瀬町333-1番地付近	歩道が狭く、外側線が消えている。		外側線の引直し	人吉市	検討中
35		市道戸越永葉線	人吉市下永野町1504番地付近	歩道がない。		道路拡幅	人吉市	工事完了（R3年度）
36		市道矢黒下戸越線	人吉市矢黒町2283番地付近	歩道がない。		路肩のカラー舗装化	人吉市	避難路整備事業(道路改良)検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
37		市道中神 荒毛線	人吉市下原田町 荒毛1316-1番地 付近	見通しが悪く、交通 量が多い。		路肩のカラー舗 装化	人吉市	検討中
38		市道後村 大坪線	人吉市中林町 1725番地付近	見通しが悪い。		路面標示	人吉市	検討中
39			工業高校下付近	カーブ等で見通しが 悪いにも関わらず、 スピードを出す車が 多い。冬場は防犯上 の心配もある。		取り締まりの強 化 看板設置	警察 学校	取り締まりの継続 児童生徒への指導 徹底

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
40	人吉西小 7		染戸橋から池田塾前の交差点	交通量が多いが、横断歩道がない。		運転者に注意を促す立て札等	警察	検討中
41	西瀬小 8		西瀬小正門前	見通しが悪い		ひし形マークを増やす	熊本県	三つ目のひし形マーク、破線の外側線設置済（R5年度）
42	西瀬小 9		せんげつ保育園前	側溝のふたがなく、児童が落下することがある		側溝のふたの設置	人吉市	ポールを設置済み

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
43			ダイナム付近の道路	歩道に電柱があり、避けて通る際に車道にはみ出してしまふ。		路側帯の改良	人吉市 学校	検討中 生徒への指導徹底
45			マツダの交差点（押しボタン式信号）	見通しが悪く、自転車目線では自動車が見えてくるのか分かりづらい。		見通しの改善	人吉市 県	避難路整備事業での実施を検討中
46			上薩摩瀬ふじき本店裏付近の交差点	道が狭く、新しい家が増え、カーブミラーがない方向もあり見通しが悪い。		「止まれ」の引き直し 道路拡幅	警察 人吉市	検討中 避難路整備事業要望箇所 グリーンベルト、外側線の塗り直し済（R5年度）

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
47			中原小学校前交差点	児童の登校時間に多くの車が行き交う。また、一時停止の看板があるが、停止せずに来る車も見られ、危険である。		カラー舗装	人吉市	検討中
48		下林柳瀬線	下青井町～宝来町	歩道が狭く、段差もある。車両交通量が多く、大型車も多い。		自転車歩行者道の設置	人吉市	都市計画道路として検討中
49		鍛冶屋町山田線	鶴田町通り	道幅が狭く、車は交互通行の状態。朝夕の登下校の時間帯は通行量が多く危険な状態。		スクール・ゾーンの標記 カラー舗装	人吉市	検討中