

第三中学校校区（大畑小学校）								
番号	小学校名 及び通し 番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
1	大畑 小学 校4	市道大畑 地内第1 号線	正門前から国道 221号に至る 一の坂と学校横 (東側)の道路	菱形マーク薄い、グ リーンベルト、外側 線も一部見えない、 抜け道になってい る、通学路であるこ とを強調		外側線の引直し 横断歩道の塗直 し	警察 人吉市	対応済 外側線、グリーン ベルトの引直しに ついては検討中
2		市道大畑 上田代線	大畑小から県道 265号（上田 代方面）へ向か う道と265号 との交差点まで	草木が道路にはみ出 していることが多い ので、児童は反対側 の道路を通学路とし て使用		草刈り	人吉市	対応済
3		県道大畑 停車場線	大畑町2523 -1先（給油所 横）	「スピート注意」な どの看板設置、横断 歩道の白線一部消え かけている		「スピート注 意」などの看板 設置 消えかけている 横断歩道の白線 の塗直し	人吉市 警察	検討中 対応済

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名 及び通し 番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
4		市道田代 旧県道線	上田代町222 2先（上田代公 民館附近）	竹林と道路の高低差 有り、転落の危険		ガードレール等 設置	人吉市	設置について検討 中
5		国道22 1号	おこば保育園前	学童保育の児童の通 園で国道を横断する 必要がある		横断歩道の設置	警察	横断歩道及び押し ボタン式信号機設 置済
6		市道大畑 上田代線	大畑小から県道 265号（上田 代方面）へ向か う道と265号 との交差点まで	グリーンベルトへ渡 る横断歩道無い、児 童が横断の際危険		横断歩道設置	警察 学校	横断歩道設置は困 難 児童生徒への指導 徹底及び地域人材 等との連携

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名 及び通し 番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
7		県道大畑 停車場線 市道大畑 小学校線	大畑コミセン下 交差点	道狭いが交通量多 い、大型車通る、引 き続き注意必要		支障木伐採	熊本県	支障木伐採済み
8		県道大畑 停車場線	麓橋（被災）	麓橋の落橋 ※令和3年度も点検 実施		早期の復旧	熊本県	復旧に向けて取組 中
9		県道上漆 田東間下 線 市道漆田 尾曲線	下漆田町2996-2 先（下漆田町公 民館附近）	市道が幅員広く、県 道が逆に狭い		県道の一時停止 措置	学校	県道の一時停止措 置は困難のため、 児童生徒への指導 徹底及び地域人材 等との連携

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名 及び通し 番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
10		市道大畑 麓線	麓橋災害の迂回 路	迂回路が狭く生徒送 迎時に事故が起きる のが心配			熊本県 学校	復旧に向けて取組 中 児童生徒への指導 徹底及び地域人材 等との連携
11		市道漆田 上田代線	三中から県道大 畑西線間	路肩決壊		災害復旧	人吉市	令和3年度災害復 旧事業で実施 (R4.3月) 予定
12	大畑 小学 校4	市道大畑 上田代線 ほか	大畑小から県道 大畑西線	草が茂って白線が見 えないスピードを出 した大型車が多い		除草作業、注意 喚起	人吉市	定期的な除草作業 の実施

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名 及び通し 番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
13	大畑 小学校 4	市道大畑 地内第1 号線ほか	国道221号か ら大畑小付近	道が狭く、交通量が多 い下り坂のためスピード が出やすい		区画線塗替え	人吉市	外側線の塗替え予定 ただし、順番待ちの状 況
14		県道上漆 田東間下 線	上漆田公民館か ら国道221号付 近	道路が薄暗い道幅が 狭く見通しが悪い		注意喚起	熊本県	定期的に落葉除去 及び道路にはみ出 した樹木の撤去を 実施する
15		国道22 1号	県道大畑西線交 差点付近	大型車に注意が必要		注意喚起	学校	横断歩道、信号機 設置済 児童生徒への指導 徹底及び地域人材 等との連携

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名 及び通し 番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
16		県道大畑 西線	墓地のある交差 点から南側	草が繁茂し、歩行者 が車道へ出る		草刈り	熊本県	定期的な除草作業 の実施