

通学路における合同点検(R元)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和2年2月 現在)

【 第三中学校校区 】							
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	事業主体	対策状況	校区
①	市道大畑地内第1号線	正門前から国道221号に至る一の坂と学校横(東側)の道路	菱形マーク薄い、グリーンベルト、外側線も一部見えない、抜け道になっている、通学路であることを強調	線の塗り直しなど要望	県警、道路河川課	本部上申中市道検討中	大畑小
②	市道大畑上田代線	大畑小から県道265号(上田代方面)へ向かう道と265号との交差点	草木が道路にはみ出していることが多いので、児童は反対側の道路を通学路として使用	草刈りの要望	道路河川課	対策済	大畑小
③	県道大畑停車場線	大畑町2523-1先(給油所横)	「スピード注意」などの看板設置、横断歩道の白線一部消えかけている	「スピード注意」などの看板設置、消えかけている横断歩道の白線の塗り直し要望	熊本県、県警	検討中 本部に上申中	大畑小
④	市道田代旧県道線	上田代町2222先(上田代公民館附近)	竹林と道路の高低差有り、転落の危険	ガードレール等設置要望	道路河川課	設置について検討中	大畑小

① 市道大畑地内第1号線

【対策前】



【対策後】

② 市道大畑上田代線

【対策前】



【対策後】

③ 県道大畑停車場線

【対策前】



【対策後】

④ 市道田代旧県道線

【対策前】



【対策後】

通学路における合同点検(R元)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和2年2月 現在)

【 第三中学校校区 】							
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	事業主体	対策状況	校区
⑤	国道221号	おこば保育園前	学童保育の通園で国道を横断する必要がある	横断歩道の設置	県警	見通し状況を確認し来年度以降に上申を検討	大畑小
⑤ 国道221号 【対策前】 				【対策後】 			
【対策前】 				【対策後】 			