


通学路における合同点検(R元)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和2年2月 現在)

【 第二中学校校区 】							
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	事業主体	対策状況	校区
①	市道村山観音道路線	球磨工業高校と西小間の市道	道路幅が狭い、蓋が無い	グレーチング蓋設置	道路河川課	継続整備中(R2年度完了予定)	人西小
②	市道城本井ノ口線	瓦屋町1163-5先(御溝川高木川合流箇所)	道路幅が狭く、車同士の離合も困難で通学に影響あり。増水時は通行できない場合がある。	防護柵などの設置要望	道路河川課	検討中	人西小
③	市道矢黒開発第1号線	矢黒町2033-7先(矢黒つつじヶ丘バス停附近)	急な坂で、大雨の際には道路に水が流れる	側溝蓋の改善	道路河川課	検討中	西瀬小
④	国道219号	相良町6-4先交差点(相良公園附近)	国道の交差点で、交通量が多く危険	横断歩道利用についての指導	西瀬小	継続して交通安全の指導	西瀬小

① 市道村山観音道路線

【対策前】



【対策後】

② 市道城本井ノ口線

【対策前】



【対策後】

③ 市道矢黒開発第1号線

【対策前】



【対策後】

④ 国道219号

【対策前】



【対策後】

通学路における合同点検(R元)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和2年2月 現在)

【 第二中学校校区 】							
番号	路線名	箇所	通学路の調査	対策要望	事業主体	対策状況	校区
⑤	国道219号	下原田町493先「下原田町」交差点	信号、横断歩道あるが、歩行者用の信号が無い	歩行者用の信号機要望、国道の歩道整備に合わせて信号設置の意見有り	県警	本部に上申中	中原小
⑥	市道祇園堂栗林線	下林町「八坂神社」から「万江川橋」までの区間	幅員狭小、交通量多い	道幅が狭いうえに交通量が多いため「スクールゾーン」の表示等の対策要	道路河川課	路面標示検討中	中原小
⑦	市道祇園堂栗林線	紅取橋附近	法面からの湧水による道路上の冠水	路面冠水の改善	道路河川課	大雨時の状況確認にて工法検討	中原小
⑤ 国道219号 【対策前】				⑥ 市道祇園堂栗林線 【対策前】			
							
							
【対策後】				【対策後】			
⑦ 市道祇園堂栗林線 【対策前】				【対策前】			
							
							
【対策後】				【対策後】			