

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第二中学校校区 】						
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	対策状況	校区
①	市道瓦屋城本線	瓦屋町1703先(クリーニング店横)	道路幅が狭い、児童通学横を車両通過のため危険、増水時通行不可	交差点着色要望	交差点十字マーク明示を検討中	人西小
②	県道坂本人吉線、市道下林北願成寺線	瓦屋町2384-1先(スーパー横交差点)	横断歩道あり、交通量大のため、注意必要		次年度横断歩道の塗り直し上申中 児童生徒への指導徹底及び地域人材との連携	人西小
③	県道坂本人吉線、市道村山観音道路線	瓦屋町1164-1先(コンビニ横)	多くの児童通学、コンビニへ入る車両大のため注意必要		児童生徒への指導徹底及び地域人材との連携	人西小
④	市道戸越地内第4号線	西瀬小運動場南側	スピードを出して自動車通過	警察の見回り(パトロール)	関係機関を通じた車両への啓発 警察のパトロール	西瀬小

① 市道瓦屋城本線 【対策前】

【対策内容】



交差点十字マーク明示を検討中

② 県道坂本人吉線、市道村山観音道路線 【対策前】

【対策内容】



次年度横断歩道の塗り直し上申中
児童生徒への指導徹底及び
地域人材との連携

③ 県道坂本人吉線、市道村山観音道路線 【対策前】

【対策内容】



児童生徒への指導徹底及び
地域人材との連携

④ 市道戸越地内第4号線 【対策前】

【対策内容】



関係機関を通じた車両への啓発
及び警察のパトロール

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第二中学校校区 】						
番号	路線名	箇所	通学路の調査	対策要望	対策状況	校区
⑤	市道戸越鹿目線	下戸越町消防団詰所横	鹿目川決壊により児童登校時危険	鹿目川の早期復旧要望	現在復旧へ向けて取組中	西瀬小
⑥	市道麓町矢黒線	矢黒町1890-1先	がけ崩れの恐れ、道路まではみ出した茂み	防犯灯要望	防犯灯の設置は、町内会へ要望	西瀬小
⑦	上薩摩瀬町里道、水路	上薩摩瀬町912-1先	水路溝蓋無し、落下の危険有り	安全対策要望	関係団体との協議が必要なため、要検討課題	西瀬小
⑧	市道祇園堂栗林線	八坂神社交差点	止まれ文字消えている	止まれ標識設置要望	点滅信号を撤去し、止まれ標識設置予定	中原小

⑤ 市道戸越鹿目線

【対策前】



現在復旧へ向けて取組中

【対策内容】

⑥ 市道麓町矢黒線

【対策前】



防犯灯の設置は、町内会へ要望

【対策内容】

⑦ 上薩摩瀬町里道、水路

【対策前】



関係団体との協議が必要なため、
要検討課題

【対策内容】

⑧ 市道祇園堂栗林線

【対策前】



点滅信号を撤去し、
止まれ標識設置予定

【対策内容】

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第二中学校校区 】						
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	対策状況	校区
⑨	市道上林中神線	下原田町164-1先(ラーメン店横交差点)	一時停止の白線が劣化している	一時停止の白線引き直し要望	来年度以降上申	中原小
⑩	市道中神荒毛線	下原田町荒毛1315-2先(西人吉郵便局前)	仮設住宅が建設され車が多くなっている	交差点有りマーク設置要望	来年度交差点マーク等検討 防犯灯の設置は、町内会へ要望	中原小
⑪	市道村山観音道路線 市道城本登校道路線	二中北側、南側、東側の坂	人通りも街灯も少ない、道幅狭い、 カーブミラー少ない	南側坂歩道要望、外側線の引き直し 要望	今年度外側線を引き直し	二中
⑫	市道村山観音道路線	正門前	校門前の横断歩道の白線劣化	横断歩道の引き直し	来年度、引き直し予定	二中

⑨ 市道上林中神線

【対策前】



来年度以降上申

【対策内容】

⑩ 市道中神荒毛線

【対策前】



来年度交差点マーク等検討
防犯灯の設置は、町内会へ要望

【対策内容】

⑪ 市道村山観音道路線市道城本登校道路線

【対策前】



今年度外側線を引き直し

【対策内容】

⑫ 市道村山観音道路線

【対策前】



来年度、引き直し予定

【対策内容】