

第三中学校校区（大畑小学校）								
番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
1	大畑小2-2	市道大畑地内第1号線	正門前から国道221号に至る一の坂と学校横（東側）の道路	菱形マーク薄い、グリーンベルト、外側線も一部見えない、抜け道になっている、通学路であることを強調		外側線の引直し 横断歩道の塗直し	警察 人吉市	対策済 外側線、グリーンベルトの引直し予定 <u>(R8年度以降)</u>
2	大畑小1-2	市道大畑上田代線	大畑小から県道265号（上田代方面）へ向かう道と265号との交差点まで	草木が道路にはみ出していることが多いので、児童は反対側の道路を通学路として使用		草刈り	人吉市	対策済
3		県道大畑停車場線	大畑町2523-1先（給油所横）	「スピード注意」などの看板設置、横断歩道の白線一部消えかけている		「スピード注意」などの看板設置 消えかけている横断歩道の白線の塗直し	熊本県 警察	検討中 対策済

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
4		市道田代旧県道線	上田代町222先（上田代公民館附近）	竹林と道路の高低差有り、転落の危険		ガードレール等設置	人吉市 学校	ガードレール設置予定 <u>(R8年度)</u> 児童生徒への指導徹底
5		国道221号	おこば保育園前	学童保育の児童の通園で国道を横断する必要がある		横断歩道の設置	警察	横断歩道及び押しボタン式信号機設置済
6	大畑小1-1	市道大畑上田代線	大畑小から県道265号（上田代方面）へ向かう道と265号との交差点まで	グリーンベルトへ渡る横断歩道無い、児童が横断の際危険		横断歩道設置	警察 学校	周辺の状況から設置は難しい 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
7		県道大畑 停車場線 市道大畑 小学校線	大畑コミセン下 交差点	道狭いが交通量多 い、大型車通る、引 き続き注意必要		支障木伐採	熊本県	支障木伐採済
8		県道上漆 田東間下 線 市道漆田 尾曲線	下漆田町2996-2 先（下漆田町公 民館附近）	市道が幅員広く、県 道が逆に狭い		県道の一時停止 措置	学校	県道の一時停止措置は 困難のため、児童生徒 への指導徹底及び地域 人材等との連携
9	大畑 小1-1	市道大畑 上田代線 ほか	大畑小から県道 大畑西線	草が茂って白線が見 えないスピードを出 した大型車が多い		除草作業、注意 喚起、横断歩道 設置	人吉市 警察	定期的な除草作業の実 施 横断歩道設置済

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
10		市道大畑上田代線	国道221号から大畑小付近	道が狭く、交通量が多い下り坂のためスピードが出やすい		区画線塗替え	人吉市	外側線の塗替え予定 <u>(R8年度)</u>
11		県道上漆田東間下線	上漆田公民館から国道221号付近	道路が薄暗い道幅が狭く見通しが悪い		注意喚起	熊本県 学校	定期的に落葉除去及び道路にはみ出した樹木の撤去を実施 児童生徒への指導徹底及び町内会との連携
12		国道221号	県道大畑西線交差点付近	大型車に注意が必要		注意喚起	警察 学校 熊本県	横断歩道、信号機設置済 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携 カラー舗装済（R5年度）

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
13		県道大畑西線	墓地のある交差点から南側	草が繁茂し、歩行者が車道へ出る		草刈り	熊本県	定期的な除草作業実施 カラー舗装済（R5年度）
14		県道上漆田東間下線 国道221号線	県道上漆田東間下線と国道221号線の交差点	生徒が横断するとき に注意が必要。		注意喚起	熊本県	舗装工事済（R4年度）
15		市道漆田上田代線	学校から県道265号線の交差点までの山の斜面にかかるS字部分	道路がS字で狭く、 登下校どちらの方面から来ても、対向車と出会う直前まで、車の存在を確認できない。		樹木の伐採 注意喚起	人吉市 学校	道路パトロール時に異常があれば伐採等対応 カーブミラーの設置済（R6年度） 生徒への指導徹底

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
16		市道漆田 上田代線	中学校から県道 265号線に向 かう坂道	坂道沿いの樹木や竹 等が生い茂り、道路 に覆い被さってい る。		樹木の伐採 注意喚起	人吉市 学校	道路パトロール時に異 常があれば伐採等対応 生徒への指導徹底
17			麓地区	見通しが悪く、交通 量も多い。大型車が 頻繁に通る。草木が 生い茂り、暗い。		樹木の伐採 注意喚起	熊本県 学校	樹木の管理（県、町内 会） 登下校の注意喚起
18			大畑地区の通学 路	ブロック塀が古く、 傾いており、崩れか けている箇所があ る。		注意喚起	学校	通学路変更

第三中学校校区（大畑小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況	
19			国道221号線	舗装の状態がよくな で、下が大畑小 からの道と立体 になっている場 所	舗装の状態がよくな く、以前から三角 コーンが設置してあ り、注意喚起してあ るが、ずっと危険な ままである		舗装 修理 草刈り	熊本県	<u>舗装については対応予 定（R8年度）</u> <u>草刈りを年2回実施</u> <u>パトロールの実施</u>