

【 第二中学校 通学路要対策図 】

【対策検討メンバー】

教育委員会、第二中学校、PTA会長、人吉警察署、
球磨地域振興局、人吉市役所防災安全課、道路河川課

⑪＜通学路状況・危険内容＞

・人通りも街灯も少ない。道幅狭い、カーブミラー少ない

＜対策内容＞

・今年度外側線を引き直し




⑫＜通学路状況・危険内容＞

・校門前の横断歩道の白線劣化

＜対策内容＞

・次年度横断歩道引き直し予定



----- 通学路