

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第一中学校校区 】						
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	対策状況	校区
①	国道445号	願成寺町407-6先(願成寺郵便局 附近交差点)	道幅狭く見通し悪し交通量大	信号機設置要望	設置基準に満たず信号機設置は困難 横断歩道の塗り直し予定	東小
②	国道445号	五日町52先(五日町交差点)	交差点から直接駐車場に入る車がある	ポール、ガードレールの設置要望	道路へのゼブラ表示検討	東小
③	国道445号	高速道路下から人吉縫製	10月下旬に不審者、歩行者レーン枯れ葉、木くず堆積による車道へのはみ出し	歩道レーンの掃除、木草伐採	令和2年12月に対応済み	東小
④	市道青井西間線、西間寺町線	西間下町143-3先(コンビニ附近交差点)	コンビニ角から曲がる道路狭く見通し悪い	車道拡張要望	用地取得が必要であり、道路拡張は困難	東間小

① 国道445号

【対策前】



【対策内容】



設置基準に満たず信号機設置は困難
横断歩道の塗り直し予定

② 国道445号

【対策前】




【対策内容】



道路へのゼブラ表示検討

③ 国道445号

【対策前】



【対策内容】



令和2年12月に対応済み

④ 市道青井西間線、西間寺町線

【対策前】



【対策内容】



用地取得が必要であり、
道路拡張は困難


通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第一中学校校区 】						
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	対策状況	校区
⑤	市道紺屋町東間線	田町橋歩道	登校時児童と生徒が交錯する	田町橋下流側に歩道整備要望	交差点の構造上、新設歩道整備は困難。児童生徒への指導の徹底で対応	東間小
⑥	市道田町七地線	菊竹歯科から浪床町への登り坂	白線が途中で切れている	白線要望	次年度、白線の延長を検討	東間小
⑦	市道南町西間線	瀬戸産婦人科前	溝蓋外れていて離合の際、歩行者の危険が増す	防犯灯設置、溝への蓋掛け要望	溝蓋設置は、予算及び他団体との関係もあり、検討課題。防犯灯の設置は、町内会へ要望	東間小
⑧	国道445号	肥薩線東側交差点	車の往来が多く混雑、横断歩道無し、自転車での横断危険	横断歩道の要望	横断歩道の設置は、事故のリスクが高まる可能性有。通学路の変更を検討	一中

⑤ 市道紺屋町東間線

【対策前】



【対策内容】

交差点の構造上、新設歩道整備は困難
児童生徒への指導の徹底で対応

⑥ 市道田町七地線

【対策前】



【対策内容】

次年度、白線の延長を検討

⑦ 市道南町西間線

【対策前】



【対策内容】

溝蓋設置は、予算及び他団体との関係もあり、検討課題
防犯灯の設置は、町内会へ要望

⑧ 国道445号

【対策前】



【対策内容】

横断歩道の設置は、事故のリスクが高まる可能性有。通学路の変更を検討

通学路における合同点検(R2)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和3年2月 現在)

【 第一中学校校区 】						
番号	路 線 名	箇 所	通学路の調査	対 策 要 望	対策状況	校区
⑨	市道西間地内第7号線	新町郵便局から川辺川農業水利事業所	郵便局側からの抜け道、交通量多い	歩行者通行幅明示の白線などの要望	次年度以降検討	一中
⑩	市道青井西間線	土手町25-2先(薬局横)	朝交通量大、自転車スピード出やすい、一昨年一中生自転車事故発生	横断歩道妨害等交通違反取り締まりの要望	現地に限らず、取り締まり及び指導を実施中	一中

⑨ 市道西間地内第7号線
【対策前】



次年度以降検討

【対策内容】

⑩ 市道青井西間線
【対策前】



現地に限らず、取り締まり及び指導を実施中

【対策内容】