

通学路における合同点検(R元)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和2年2月 現在)

【 第一中学校校区 】							
番号	路線名	箇所	通学路の調査	対策要望	事業主体	対策状況	校区
①	国道445号	五日町52先(五日町交差点)	交差点から直接駐車場に入る車がある	ポール、ガードレールの設置要望	熊本県	検討中	東小
②	国道445号、市道瓦屋川村線	願成寺町407-6先(願成寺郵便局附近交差点)	道幅狭く見通し悪し交通量大	線の引き直し	県警、熊本県、道路河	横断歩道上申中 検討中(県) 市道引き直し対策済	東小
③	国道267号	蓑野町213-1先(蓑野町三叉路)	信号は無く、交通量多い、菱形マーク薄い	引き続き児童が横断歩道渡る際の安全確認の指導、塗り直し	東間小、県警	対策済	東間小
④	市道東間蓑野線	東間上町3441-1先(丁字路)	交通量が多く、車のスピード速い、横断歩道線薄くなっている	塗り直し	県警	対策済	東間小

① 国道445号
【対策前】



【対策後】


② 国道445号、市道瓦屋川村線
【対策前】



【対策後】



③ 国道267号
【対策前】



【対策後】



④ 市道東間蓑野線
【対策前】



【対策後】



通学路における合同点検(R元)に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和2年2月 現在)

【 第一中学校校区 】							
番号	路線名	箇所	通学路の調査	対策要望	事業主体	対策状況	校区
⑤	市道東間地内第6号線	東間上町2859-3先(国道219号下のトンネル附近)	1m下に用水路有り、ガードするものが無い	歩道の整備要望	道路河川課	計画中	東間小
⑥	国道445号	肥薩線東側交差点	車の往来が多く混雑、横断歩道無し	横断歩道の要望	一中	通学路の変更検討	一中
⑦	市道九日町球磨川第1号線	九日町1-1先(市道と球磨川堤防丁字路)	丁字路に生け垣があり、見通し悪い。	停止指導線又は、カーブミラー設置の要望	道路河川課	検討中	一中
⑧	市道南泉田地内第1号線	東小学校体育館北側市道丁字路	丁字路のため左右の見通しが悪い	カーブミラー設置の要望	道路河川課	検討中	一中

⑤ 市道東間地内第6号線

【対策前】



【対策後】

⑥ 国道445号


【対策前】



【対策後】

⑦ 市道九日町球磨川第1号線

【対策前】



【対策後】

⑧ 市道南泉田地内第1号線

【対策前】



【対策後】