

【 大畑小学校・第三中学校 通学路要対策図 】

【対策検討メンバー】

教育委員会、大畑小学校、第三中学校、PTA会長
人吉警察署、球磨地域振興局、人吉市役所防災安全課、道路河川課

④＜通学路状況・危険内容＞

・市道幅員大で、県道が逆に狭い

＜対策案＞

・県道の一時停止措置は困難
・児童生徒への指導徹底



②＜通学路状況・危険内容＞

・道狭いが交通量多い、大型車通る、引き続き注意必要

＜対策内容＞

・支障木伐採済



③＜通学路状況・危険内容＞

・麓橋の落橋

＜対策内容＞

・復旧に向けて取組中



⑥＜通学路状況・危険内容＞

・路肩決壊

＜対策内容＞

・次年度災害復旧事業で検討



①＜通学路状況・危険内容＞

・グリーンベルトへ渡る横断歩道無い、児童が横断の際危険

＜対策案＞

・横断歩道設置は困難
・児童生徒への指導徹底




⑤＜通学路状況・危険内容＞

・迂回路が狭く生徒送迎時に事故が起きるのが心配

＜対策案＞

・復旧に向けて取組中
・児童生徒への指導徹底



----- 通学路