

通学路における合同点検に基づく要対策箇所の対策実施状況一覧

令和5年3月現在

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）								
番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
1		市道村山 観音道路 線	球磨工業高校と 西小間の市道	道路幅が狭い、蓋が 無い		側溝設置	人吉市	側溝設置完了（R2 年度）
2		市道城本 井ノ口線	瓦屋町1163 -5先（御溝川 鷹木川合流箇 所）	道路幅が狭く、車同 士の離合も困難で通 学に影響あり増水時 は通行できない場合 がある		防護柵などの設 置要望	人吉市	検討中
3		市道矢黒 開発第1 号線	矢黒町2033 -7先（矢黒つ つじヶ丘バス停 附近）	急な坂で、大雨の際 には道路に水が流れ る		側溝蓋の改善	人吉市	検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
4		市道下林南願成寺線沿いの溝	相良町1253-1先の溝（シルバー人材センター附近）	道路に沿って溝があり、大雨の際に危険		以前から転落防止柵については設置済み	人吉市	対応済
5		国道219号	相良町6-4先交差点（相良公園附近）	国道の交差点で、交通量が多く危険		横断歩道利用についての指導	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
6		国道219号	下原田町493先「下原田町」交差点	信号、横断歩道あるが、歩行者用の信号が無い		歩行者用の信号機	警察	信号機を設置する場所が確保できず設置は困難

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
7		市道祇園堂栗林線	下林町「八坂神社」から「万江川橋」までの区間	幅員狭小、交通量多い		道幅が狭いうえに交通量が多いため「スクールゾーン」の表示等の対策要望	人吉市	検討中 （避難路整備事業該当箇所）
8		市道祇園堂栗林線	紅取橋附近	法面からの湧水による道路上の冠水		路面冠水の改善	人吉市	検討中
9		市道瓦屋城本線	瓦屋町1703先（クリーニング店横）	道路幅が狭い、児童通学横を車両通過のため危険、増水時通行不可		交差点十字マーク明示	人吉市	検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
10		県道坂本人吉線、市道下林北願成寺線	瓦屋町2384-1先（スーパー横交差点）	横断歩道あり、交通量大のため、注意必要		横断歩道の塗直し	警察 学校	横断歩道の塗直し済 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
11		県道坂本人吉線、市道村山観音道路線	瓦屋町1164-1先（コンビニ横）	多くの児童通学、コンビニへ入る車両大のため注意必要		コンビニへ入る車両への注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
12		市道戸越地内第4号線	西瀬小運動場南側	スピードを出して自動車通過		車両通行速度の制限	学校 警察	関係機関を通じた車両への啓発 警察のパトロール

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
13		市道戸越鹿目線	下戸越町消防団詰所横	鹿目川決壊により児童登校時危険		鹿目川の早期復旧要望	熊本県	復旧工事完了
14		市道麓町矢黒線	矢黒町1890-1先	がけ崩れの恐れ、道路まではみ出した茂み		防犯灯要望	学校	防犯灯の設置は、学校から町内会へ要望
15		上薩摩瀬町里道、水路	上薩摩瀬町912-1先	水路溝蓋無し、落下の危険有り		安全対策	人吉市 学校	水路管理者との協議が必要 水路側を歩かないよう指導徹底

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
16		市道祇園堂栗林線	八坂神社交差点	止まれ文字消えている		止まれ標識設置	警察	設置完了（R3年度）
17		市道上林中神線	下原田町164-1先（ラーメン店横交差点）	一時停止の白線が劣化している		一時停止の白線引直し	警察	白線引直し済
18		市道中神荒毛線	下原田町荒毛1315-2先（西人吉郵便局前）	仮設住宅が建設され車が 많아 なっている		交差点有りマーク設置	人吉市	検討中

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
19		市道村山 観音道路 線 市道城本 登校道路 線	二中北側、南 側、東側の坂	人通りも街灯も少ない、道幅狭い、カーブミラー少ない		南側坂歩道要望、外側線の引き直し	人吉市 学校	外側線の引き直し 対応済（R2年度） 児童生徒への指導 徹底
20		市道村山 観音道路 線	正門前	校門前の横断歩道の 白線劣化		横断歩道塗替え	警察	塗替え済（R3年度）
21		市道村山 観音道路 線	人吉西小学校前	横断歩道が薄い		横断歩道塗替え	警察	簡易塗装済 上申済（R4年度中に塗り直し予定）

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
22		市道瓦屋城本線ほか	二中東側の坂	大雨時、法面崩壊の危険性あり見通しが悪く、スピードを出す車が多い		注意喚起	人吉市	注意喚起の看板設置済
23		市道村山観音道路線ほか	学校北側、南側、東側の坂	道幅が狭い横断歩道が薄いカーブミラーが少ない		横断歩道塗替え、カーブミラー設置	警察 人吉市 学校	横断歩道塗替え済（R3年度） カーブミラー設置は町内会と連携 生徒への指導徹底
24	人吉西小5	市道下林北願成寺線	瓦屋町味元から西側	歩道が途中で切れている		歩道設置	人吉市 学校	歩道の延長は検討中 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
25		市道上林中神線	佐川急便から羽田方面	横断歩道に飛び出す車あり歩道の自転車通行あり		注意喚起、停止線・止まれの塗り直し	警察 学校	上申予定（R5年度） 児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携
26		水路	ゆめマート裏	水路蓋なし		蓋掛け	人吉市 学校	水路管理者との協議が必要 児童生徒への指導徹底
27		国道219号	矢黒バイパス交差点	交通量が多い		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底及び地域人材等との連携

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
28		市道麓町矢黒線	石庭の館西側	崖崩れの危険性あり 道路へ出る茂みあり		注意喚起、樹木伐採	人吉市 学校	道路に出る茂みは、必要に応じて除去 通学路変更の検討
29	中原小11	里道	下原田町セブンイレブン裏	植物が茂り、薄暗い		樹木伐採	学校	維持管理について町内で実施 通学路変更の検討
30	中原小16	市道岩本中神線	不動坂付近	竹の落下あり見通しが悪い		竹伐採、カーブミラー設置	人吉市	通行に支障がある竹等については、必要に応じて伐採 カーブミラーは町内会からの要望があれば検討

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
31	中原小12	国道219号	下原田町にしひとよし駅前バス停付近	歩道がない		歩道の確保	熊本県	歩道整備工事中
32		市道城本下城本線	人吉市城本町490-1番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	検討中 （避難路整備事業 該当箇所）
33		市道城本下城本線	人吉市下城本町1788番地付近	歩道がない		路肩のカラー舗装化	人吉市	一部完了 （避難路整備事業 該当箇所）

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
34		市道薩摩瀬湯の本線	人吉市上薩摩瀬町333-1番地付近	歩道が狭く、外側線が消えている。		外側線の引直し	人吉市	検討中
35		市道戸越永葉線	人吉市下永野町1504番地付近	歩道がない。		道路拡幅	人吉市	工事完了（R3年度）
36		市道矢黒下戸越線	人吉市矢黒町2283番地付近	歩道がない。		路肩のカラー舗装化	人吉市	検討中 （避難路整備事業 該当箇所）

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
37		市道中神 荒毛線	人吉市下原田町 荒毛1316-1番地 付近	見通しが悪く、交通 量が多い。		路肩のカラー舗 装化	人吉市	検討中
38		市道後村 大坪線	人吉市中林町 1725番地付近	見通しが悪い。		路面標示	人吉市	検討中
39			工業高校下付近	カーブ等で見通しが 悪いにも関わらず、 スピードを出す車が 多い。冬場は防犯上 の心配もある。		取り締まりの強 化 看板設置	警察 学校	取り締まりの継続 児童生徒への指導 徹底

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
40	人吉西小 7		染戸橋から池田塾前の交差点	交通量が多いが、横断歩道がない。		運転者に注意を促す立て札等	警察	検討中
41	西瀬小 8		西瀬小正門前	カーブミラーがなく、見通しが悪い		カーブミラーの設置	熊本県	学校からの申請を受けて検討
42	西瀬小 9		せんげつ保育園前	側溝のふたがなく、児童が落下することがある		側溝のふたの設置	人吉市	ポールを設置済み

第二中学校校区（人吉西小学校、西瀬小学校、中原小学校）

番号	小学校名及び通し番号	路線名	箇所	通学路の調査	現地状況	対策要望	対策主体	対策状況
43	西瀬小10		西瀬橋（仮橋）	雨の日や冬季は滑りやすくなり危険		注意喚起	学校	児童生徒への指導徹底 本橋架け替え完了