

【 人吉東小学校 通学路要対策図 】

【対策検討メンバー】

教育委員会、人吉東小学校、PTA会長、人吉警察署
球磨地域振興局、人吉市役所防災安全課、道路河川課

③＜通学路状況・危険要望＞

10月下旬に不審者出没、歩行者レーンに枯れ葉、木くず堆積のため、車道へのはみ出し

＜対策内容＞

・令和2年12月に歩道レーンの掃除、草木伐採実施



①＜通学路状況・危険要望＞

・道幅狭く見通し悪し交通量大

＜対策内容＞

・信号機設置は設置基準に満たず設置困難
・横断歩道の塗り直し予定



②＜通学路状況・危険内容＞

・交差点から直接駐車場へ入る車がある

＜対策内容＞

・道路へのゼブラ表示検討



----- 通学路